

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Корпусное производство, 16, Газорезчик 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	оснащенные КП	
Корпусное производство, 16, Газорезчик 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 16, Газорезчик 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— « —	оснащенные КП	
Корпусное производство, 17, Рубщик судовой 4 разряда	Использовать беруши противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	— « —	
Корпусное производство, 17, Рубщик судовой 4 разряда	Предусморгтеь вибозащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 17, Рубщик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Корпусное производство, 18, Рубщик судовой 4 разряда	Использовать беруши противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	— « — оснащенные	
Корпусное производство, 18, Рубщик судовой 4 разряда	Предусморгтеь вибозащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	

Корпусное производство, 18, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 19, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противощумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	Оснащенные КП	
Корпусное производство, 19, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмотреть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 19, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Корпусное производство, 20, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противощумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	Оснащенные	
Корпусное производство, 20, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмотреть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 20, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Корпусное производство, 21, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противощумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	Оснащенные	
Корпусное производство, 21, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмотреть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 21, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	

Корпусное производство, 22, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противοшумным при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	пострадало	ослабление КП	
Корпусное производство, 22, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 22, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Корпусное производство, 23, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противοшумным при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	— « — ослабление	
Корпусное производство, 23, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 23, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Корпусное производство, 24, Рубшик судовой 4 разряда	Использовать наушники противοшумным при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	— « —	— « — ослабление	
Корпусное производство, 24, Рубшик судовой 4 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— « —	— « —	
Корпусное производство, 24, Рубшик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	КП	
Слесарно-механическое производство, 26, Резчик труб и	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	с КП	

заготовок 3 разряда							
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-судоремонтник 6 разряда	Использовать наушники противοшумным работο с электроинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	всмабтженнее СМП			
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-судоремонтник 6 разряда	Предусмотреть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— и —	— и —			
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-судоремонтник 6 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СМП			
Слесарно-механическое производство, 28, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— и —	всмабтженнее СМП			
Слесарно-механическое производство, 28, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СМП			
Слесарно-механическое производство, 28, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	— и —	всмабтженнее СМП			

автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда						
Слесарно-механическое производство, 28, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда	Использовать наушники противοшумные или беруши при проведении сварочных работ	Снижение вредного воздействия шума	расстояние	расстояние смп		
Электромонтажное производство, 30, Газорезчик 3 разряда	Привести наименование профессии в соответствие с ОК-016-94	Улучшение условий труда		от 3 ок		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 31, Заточник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянное	расстояние нес		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 31, Заточник 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	нес		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 32, Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	— и —		
Энерго-механическая	Использовать наушники противοшумные при работе на токарном станке	Снижение вредного	— и —	расстояние		

служба, Ремонтно-механический участок, 32, Токарь 5 разряда		воздействия шума		ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 34, Монтер пути 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	вскалбтсении ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 34, Монтер пути 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— и —	ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 34, Монтер пути 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	— и —	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 35, Монтер пути 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	— и —	— и —	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	— и —	— и —	

участок, 35, Монтер пути 3 разряда						
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 35, Монтер пути 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 36, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	« — — —	« — — —		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 36, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	« — — —	ЗМС оснабжение		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 36, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Использовать наушники противощумные при работе на станках и УШМ	Снижение вредного воздействия шума	« — — —	« — — —		
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический	Привести наименование профессии в соответствие с ОК-016-94	Улучшение условий труда		Отч 3 ОР		

участок, 36,Электросварщи к ручной сварки 3 разряда					
--	--	--	--	--	--

Дата составления: 25.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер (подпись) Силкин Илья Николаевич (ФИО) 31.10.18 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров	(подпись)	Лысакова Светлана Ивановна (ФИО)	(подпись)	31.10.18 (дата)
Инженер-экономист	(подпись)	Федосеева Наталья Сергеевна (ФИО)	(подпись)	31.10.18 (дата)
Специалист по охране труда	(подпись)	Нестеркова Алла Юрьевна (ФИО)	(подпись)	31.10.18 (дата)
Инженер по ООС	(подпись)	Щербакова Ирина Борисовна (ФИО)	(подпись)	31.10.18 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	(подпись)	Головина Татьяна Николаевна (ФИО)	(подпись)	31.10.18 (дата)

(№ в реестре экспертов)