

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	238	238	0	49	24	148	6	11	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	241	241	0	52	24	148	6	11	0
из них женщин	27	27	0	17	0	0	0	10	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Конструкторско-технологический отдел																							
1	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Инженер по сварке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Конструкторско-технологический отдел / Группа проектирования корпусных конструкций																								
4	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5А, 6А(5А), 7А(5А), 8А(5А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа проектирования судовых систем																								
9А, 10А(9А), 11А(9А), 12А(9А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа проектирования электро- и радионавигационного оборудования судов																								
13	Ведущий инженер - руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Бюро технической документации и стандартизации																								
15	Заведующий бюро - системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа судовых механических установок, устройств, технологии судоремонта																								
17	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А, 19А(18А), 20А(18А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа плазово-технологической подготовки производства																								
21	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа технологической подготовки ЛК покрытий, изоляции и обстройки																								
23	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24А, 25А(24А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел / Группа заказной документации:																								
26	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота																								
27	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота / Караванная служба																								
28	Ответственный дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота / Такелажно-слиповый участок																								
29	Помощник мастера	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Такелажник судовой 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота / Погрузо-разгрузочный участок																								
31	Бригадир	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32А, 33А(32А)	Грузчик	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота / Участок подъемно-транспортного оборудования																								

34	Машинист экскаватора 6 разряда	3.1	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
35	Тракторист 6 разряда	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Служба транспорта и эксплуатации флота / Автотранспортный участок																							
36	Водитель автомобиля 2 класса	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Энерго- механическая служба																							
37	Главный энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Заместитель главного инженера - начальник энерго-механической службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энерго- механическая служба / Ремонтно-механический участок																							
40	Мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Помощник мастера	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
43А, 44А(43А), 45А(43А), 46А(43А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
47	Слесарь-инструментальщик 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
48А, 49А(48А), 50А(48А)	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
51	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энерго- механическая служба / Электро-ремонтный участок																							
53	Мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Помощник мастера	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55А, 56А(55А), 57А(55А), 58А(55А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
59	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок инженерных сетей и насосных станций																							
60	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Помощник мастера УИС	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

62	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
63А, 64А(63А)	Слесарь-сантехник 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
65А, 66А(65А)	Слесарь-сантехник 3 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Корпусное производство																							
67	Старший мастер (сборочный участок)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Старший мастер (сварочный участок)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Старший мастер (заготовительный участок)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
70	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
71А, 72А(71А)	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
73	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
74	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
75А, 76А(75А)	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
77А, 78А(77А), 79А(77А), 80А(77А), 81А(77А)	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
82А, 83А(82А)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
84А, 85А(84А), 86А(84А)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
87А, 88А(87А), 89А(87А), 90А(87А), 91А(87А)	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
92А, 93А(92А), 94А(92А), 95А(92А), 96А(92А)	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
97А, 98А(97А),	Сборщик корпусов	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

99A(97A), 100A(97A), 101A(97A), 102A(97A)	металлических судов 5 разряда (сборочный участок)																						
103A, 104A(103A), 105A(103A), 106A(103A), 107A(103A)	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
108A, 109A(108A), 110A(108A), 111A(108A), 112A(108A)	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
113A, 114A(113A), 115A(113A), 116A(113A)	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
117A, 118A(117A), 119A(117A), 120A(117A), 121A(117A)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
122A, 123A(122A), 124A(122A), 125A(122A), 126A(122A)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
127A, 128A(127A), 129A(127A), 130A(127A), 131A(127A)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
132A, 133A(132A), 134A(132A)	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
135A, 136A(135A), 137A(135A), 138A(135A), 139A(135A), 140A(135A)	Маляр 3 разряда	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	да	да	да	да	нет	да
141A, 142A(141A), 143A(141A), 144A(141A), 145A(141A)	Маляр 3 разряда	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	да	да	да	да	нет	да
146A, 147A(146A), 148A(146A), 149A(146A), 150A(146A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
151A, 152A(151A), 153A(151A), 154A(151A), 155A(151A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
156A, 157A(156A), 158A(156A), 159A(156A), 160A(156A), 161A(156A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
162A, 163A(162A), 164A(162A)	Электросварщик на автоматических и	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

165A(162A), 166A(162A), 167A(162A)	полуавтоматических машинах 5 разряда																						
168A, 169A(168A), 170A(168A), 171A(168A), 172A(168A)	Рубщик судовой 3 разряда	3.1	-	2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
173	Рубщик судовой 2 разряда	3.1	-	2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
174	Машинист крана 5 разряда	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
175	Стропальщик 3 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
176	Газорезчик 3 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Электромонтажное производство																							
177	Электромонтажник судовой 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
178	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Слесарно- механическое производство																							
179	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
181	Слесарь-судоремонтник 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
182A, 183A(182A), 184A(182A), 185A(182A), 186A(182A)	Трубопроводчик судовой 5 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
187A, 188A(187A), 189A(187A), 190A(187A), 191A(187A), 192A(187A)	Трубопроводчик судовой 5 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
193A, 194A(193A), 195A(193A), 196A(193A), 197A(193A)	Трубопроводчик судовой 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
198A, 199A(198A), 200A(198A), 201A(198A)	Трубопроводчик судовой 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
202A, 203A(202A), 204A(202A), 205A(202A), 206A(202A)	Трубопроводчик судовой 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
207A, 208A(207A), 209A(207A), 210A(207A), 211A(207A)	Трубопроводчик судовой 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
212A, 213A(212A), 214A(212A)	Трубопроводчик судовой 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
215A, 216A(215A),	Слесарь-монтажник судовой	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

217А(215А), 218А(215А), 219А(215А)	5 разряда																						
220А, 221А(220А)	Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
222А, 223А(222А), 224А(222А), 225А(222А), 226А(222А), 227А(222А), 228А(222А)	Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
229	Разметчик судовой 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Разметчик судовой 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	да	нет	нет	нет	да
232А, 233А(232А), 234А(232А), 235А(232А)	Токарь 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
236А, 237А(236А), 238А(236А)	Токарь 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Силкин И. Н.

(ФИО)

01.10.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Лысакова С. И.

(ФИО)

01.10.2020

(дата)

Начальник ОТиЗ

(должность)

(подпись)

Кравчук Е. Е.

(ФИО)

01.10.2020

(дата)

Инженер- экономист

(должность)

(подпись)

Федосеева Н. С.

(ФИО)

01.10.2020

(дата)

специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Нестеркова А. Ю.

(ФИО)

01.10.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1515

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ляшук Дарья Викторовна

(ФИО)

29.09.2020

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба транспорта и эксплуатации флота, Участок подъемно-транспортного оборудования, 34, Машинист экскаватора 6 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ СТ и ЗР	
Служба транспорта и эксплуатации флота, Участок подъемно-транспортного оборудования, 34, Машинист экскаватора 6 разряда	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	СТ и ЗР	
Служба транспорта и эксплуатации флота, Участок подъемно-транспортного оборудования, 35, Тракторист 6 разряда	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	СТ и ЗР	
Служба транспорта и эксплуатации	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий	постоянно	ЛТ и ЗР	

флота, Автотранспортны й участок, 36, Водитель автомобиля 2 класса		напряженности			
Энерго- механическая служба, Ремонтно- механический участок, 42, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Да ЖМС	
Энерго- механическая служба, Ремонтно- механический участок, 42, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЖМС	
Энерго- механическая служба, Ремонтно- механический участок, 43, Слесарь- ремонтник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Да ЖМС	
Энерго- механическая служба, Ремонтно- механический участок,	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	постоянно	Да ЖМС	

43, Слесарь-ремонтник 5 разряда					
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 43, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 43, Слесарь-ремонтник 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 44, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 44, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в	Снижение вредного воздействия химического	постоянно	ОСМ ЗМС	

механический участок, 44, Слесарь-ремонтник 5 разряда	воздухе рабочей зоны).	фактора			
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 44, Слесарь-ремонтник 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 45, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 45, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	РСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 45, Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	РСМ ЗМС	
Энерго-механическая	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного	постоянно	ЗМС	

служба, Ремонтно-механический участок, 45,Слесарь-ремонтник 5 разряда	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 46,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 46,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОС ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 46,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 46,Слесарь-ремонтник 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	

Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 47, Слесарь-инструментальщик 6 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 47, Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 48, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 48, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	РМ ЗМС	
Энерго-механическая служба,	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РМ ЗМС	

Ремонтно-механический участок, 49, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда					
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 49, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН ЭМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 50, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН ЭМС	
Энерго-механическая служба, Ремонтно-механический участок, 50, Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН ЭМС	
Энерго-механическая служба	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы,	Снижение вредного	постоянно	ОСН	

служба, Электро- ремонтный участок, 55,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	воздействия шума		ЗМС	
Энерго- механическая служба, Электро- ремонтный участок, 55,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго- механическая служба, Электро- ремонтный участок, 56,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РМ ЗМС	
Энерго- механическая служба, Электро- ремонтный участок, 56,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго-	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	постоянно	РМ	

механическая служба, Электро-ремонтный участок, 57, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	вредного воздействия шума		ЗМС	
Энерго-механическая служба, Электро-ремонтный участок, 57, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	
Энерго-механическая служба, Электро-ремонтный участок, 58, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РСМ ЗМС	
Энерго-механическая служба, Электро-ремонтный участок, 58, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗМС	

Энерго-механическая служба, Электро-ремонтный участок, 59, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСК ЗМС	
Энерго-механическая служба, Электро-ремонтный участок, 59, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЭКС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 62, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСК УЧС и НС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 62, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 62, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСК УКС и КС	

Участок инженерных сетей и насосных станций, 62, Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Использовать наушники противoshумные	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 63, Слесарь-сантехник 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 63, Слесарь-сантехник 4 разряда	Использовать наушники противoshумные	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 64, Слесарь-сантехник 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 64, Слесарь-сантехник 4 разряда	Использовать наушники противoshумные	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 65, Слесарь-сантехник 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УКС и КС	
Участок	Использовать наушники противoshумные	Снижение	постоянно	ОСМ	

инженерных сетей и насосных станций, 65, Слесарь-сантехник 3 разряда		вредного воздействия шума		УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 66, Слесарь-сантехник 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УКС и КС	
Участок инженерных сетей и насосных станций, 66, Слесарь-сантехник 3 разряда	Использовать наушники противושумные	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН УКС и КС	
Корпусное производство, 67, Старший мастер (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН Корпусное пр-во	
Корпусное производство, 68, Старший мастер (сварочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН Корпусное пр-во	
Корпусное производство, 69, Старший мастер (заготовительный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 70, Наладчик сварочного и газоплазморезател	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	

ьного оборудования 4 разряда					
Корпусное производство, 71,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. Предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП КТО</i>	
Корпусное производство, 71,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>РСМ КП</i>	
Корпусное производство, 72,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. Предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП КТО</i>	
Корпусное производство, 72,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>РСМ КП</i>	
Корпусное производство, 73,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. Предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП КТО</i>	

Корпусное производство, 73, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	осе кп	
Корпусное производство, 74, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. Предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кп кто	
Корпусное производство, 74, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	осе кп	
Корпусное производство, 75, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кп	
Корпусное производство, 75, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	осе кп	
Корпусное производство, 76, Сборщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	кп	

корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)		тяжести			
Корпусное производство, 76, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ДСМ КП</i>	
Корпусное производство, 77, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 77, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ДСМ КП</i>	
Корпусное производство, 78, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 78, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ДСМ КП</i>	

(заготовительный участок)					
Корпусное производство, 79, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 79, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 80, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 80, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 81, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное	Выдавать и контролировать применение антифонов	Снижение	постоянно	ОСМ	

производство, 81, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (заготовительный участок)	(беруши, наушники).	вредного воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 82, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 82, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 83, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 83, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 84, Сборщик корпусов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)					
Корпусное производство, 84, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (заготовительный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 85, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 85, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 86, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 86, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 87, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	

участок)					
Корпусное производство, 87, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 87, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 87, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 88, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 88, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство,	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ</i>	

88, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)		воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 88, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 89, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 89, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 89, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 89, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	

судов 5 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 90, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 90, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 90, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 90, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 91, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	

Корпусное производство, 91, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 91, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>РСК КП</i>	
Корпусное производство, 91, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>постоянно</i>	<i>РСК КП</i>	
Корпусное производство, 92, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>РСК КП</i>	
Корпусное производство, 92, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 92, Сборщик	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>РСК</i>	

корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)				КП	
Корпусное производство, 92,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	постоянно	ДСМ КП	
Корпусное производство, 93,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ДСМ КП	
Корпусное производство, 93,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 93,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ДСМ КП	
Корпусное производство, 93,Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	постоянно	ДСМ КП	

(сборочный участок)					
Корпусное производство, 94, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 94, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 94, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 94, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 95, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное	В динамике рабочего дня и недели необходимо	Снижение	постоянно	КП	

производство, 95, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Корпусное производство, 95, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 95, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 96, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 96, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 96, Сборщик корпусов	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ	

металлических судов 5 разряда (сборочный участок)				КП	
Корпусное производство, 96, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 97, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 97, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 97, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 97, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОК КП	

участок)					
Корпусное производство, 98, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 98, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 98, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 98, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство, 99, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСМ КП	
Корпусное производство,	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного	постоянно	КП	

99, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Корпусное производство, 99, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 99, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 100, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 100, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 100, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС КП	

судов 5 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 100, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 101, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 101, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 101, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 101, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство, 102, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСМ КП</i>	
Корпусное производство,	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	

102, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Корпусное производство, 102, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 102, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 103, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 103, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 103, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 103, Сборщик	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия	постоянно	ОСН	

корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)		ультрафиолетовог о излучения		КП	
Корпусное производство, 104, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 104, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 104, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 104, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	постоянно	ОС КП	
Корпусное производство, 105, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС КП	

(сборочный участок)					
Корпусное производство, 105, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 105, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ДС КП	
Корпусное производство, 105, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ДС КП	
Корпусное производство, 106, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ДС КП	
Корпусное производство, 106, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное	Выдавать и контролировать применение антифонов	Снижение	постоянно	ДС	

производство, 106, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	(беруши, наушники).	вредного воздействия шума		кп	
Корпусное производство, 106, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	вс кп	
Корпусное производство, 107, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	вс кп	
Корпусное производство, 107, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кп	
Корпусное производство, 107, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	вс кп	
Корпусное производство, 107, Сборщик корпусов	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового	постоянно	вс	

металлических судов 4 разряда (сборочный участок)		о излучения		кп	
Корпусное производство, 108, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС кп	
Корпусное производство, 108, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кп	
Корпусное производство, 108, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОС кп	
Корпусное производство, 108, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОС кп	
Корпусное производство, 109, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОС кп	

участок)					
Корпусное производство, 109, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 109, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	РСК КП	
Корпусное производство, 109, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	РСК КП	
Корпусное производство, 110, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	РСК КП	
Корпусное производство, 110, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство,	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного	постоянно	РСК	

110, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)		воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 110, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 111, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 111, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 111, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОК КП	
Корпусное производство, 111, Сборщик корпусов металлических	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОК КП	

судов 4 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 112, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСК ОП</i>	
Корпусное производство, 112, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>КП</i>	
Корпусное производство, 112, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ОСК КП</i>	
Корпусное производство, 112, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>постоянно</i>	<i>ОК КП</i>	
Корпусное производство, 113, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОСК КП</i>	