Корпусное производство, 113,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 113,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОЗ КП	
Корпусное производство, 113,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОЗ КП	
Корпусное производство, 114,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОЗ КП	
Корпусное производство, 114,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 114,Сборщик	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	КП	

корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)				ОСи	
Корпусное производство, 114,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 115,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 115,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 115,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 115,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи КП	

(сборочный участок)					
Корпусное производство, 116,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	осн КП	
Корпусное производство, 116,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кодекс пр-во	
Корпусное производство, 116,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	осн КП	
Корпусное производство, 116,Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	осн КП	
Корпусное производство, 117,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	осн	
Корпусное	В динамике рабочего дня и недели необходимо	Снижение	постоянно	КП	

производство, 117,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Корпусное производство, 117,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 117,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 118,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 118,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 118,Сборщик корпусов	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	

металлических судов 3 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 118,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСн КП	
Корпусное производство, 119,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСн КП	
Корпусное производство, 119,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 119,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСн КП	
Корпусное производство, 119,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСн КП	

участок)					
Корпусное производство, 120,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ИСН КП	
Корпусное производство, 120,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 120,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ИСН КП	
Корпусное производство, 120,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ИСН КП	
Корпусное производство, 121,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ИСН КП	
Корпусное производство,	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного	постоянно	КП	

121,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Корпусное производство, 121,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 121,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 122,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 122,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 122,Сборщик корпусов металлических	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	

судов 3 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 122,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 123,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 123,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 123,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 123,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	

Корпусное производство, 124,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 124,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 124,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 124,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 125,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 125,Сборщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	КП	

корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)		тяжести			
Корпусное производство, 125,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 125,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 126,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 126,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 126,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	

(сборочный участок)					
Корпусное производство, 126,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 127,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 127,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 127,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 127,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи КП	
Корпусное	Применять СИЗ органов дыхания при наличии	Снижение	постоянно	ОСи	

производство, 128,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	вредного воздействия химического фактора		КП	
Корпусное производство, 128,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 128,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 128,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 129,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 129,Сборщик корпусов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

металлических судов 3 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 129,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Осм КП	
Корпусное производство, 129,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Осм КП	
Корпусное производство, 130,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Осм КП	
Корпусное производство, 130,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 130,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Осм КП	

участок)					
Корпусное производство, 130,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 131,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 131,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 131,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 131,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство,	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в	Снижение вредного	постоянно	ОСм	

132,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	воздействия химического фактора		кп	
Корпусное производство, 132,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	осм кп	
Корпусное производство, 132,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	осм кп	
Корпусное производство, 132,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	осм кп	
Корпусное производство, 133,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	осм кп	
Корпусное производство, 133,Сборщик корпусов металлических	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	кп	

судов 3 разряда (сборочный участок)					
Корпусное производство, 133,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 133,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 134,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 134,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 134,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	

Корпусное производство, 134,Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда (сборочный участок)	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 135,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 135,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 136,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 136,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 137,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 137,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 138,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 138,Маляр 3	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	КП	

разряда		тяжести			
Корпусное производство, 139,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 139,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 140,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 140,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 141,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 141,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 142,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 142,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 143,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН. КП	
Корпусное	В динамике рабочего дня и недели необходимо	Снижение	постоянно	КП	

производство, 143,Маляр 3 разряда	строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Корпусное производство, 144,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 144,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 145,Маляр 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 145,Маляр 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 146,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 146,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 146,Электросварщик на автоматических и полуавтоматическ	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	

их машинах 5 разряда					
Корпусное производство, 146,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 147,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 147,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 147,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 147,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное	Применять СИЗ органов дыхания при наличии	Снижение	постоянно	ОСм	

производство, 148,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	вредного воздействия химического фактора		КП	
Корпусное производство, 148,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 148,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 148,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 149,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 149,Электросварщик на	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда					
Корпусное производство, 149,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 149,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 150,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 150,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 150,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	

разряда					
Корпусное производство, 150,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 151,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 151,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 151,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 151,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство,	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в	Снижение вредного	постоянно	ОСм	

152,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	воздействия химического фактора		КП	
Корпусное производство, 152,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 152,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 152,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 153,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 153,Электросварщик на автоматических и	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

полуавтоматических машинах 5 разряда					
Корпусное производство, 153,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 153,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 154,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 154,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 154,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	

Корпусное производство, 154,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 155,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 155,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 155,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 155,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 156,Электросварщ	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений	Снижение вредного воздействия	постоянно	ОСм	

ик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	(Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	химического фактора		КП	
Корпусное производство, 156,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 156,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 156,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 157,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 157,Электросварщик на автоматических и полуавтоматическ	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

их машинах 5 разряда					
Корпусное производство, 157,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 157,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 158,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 158,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 158,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное	Выдавать и контролировать применение антифонов	Снижение	постоянно	ОСН	

производство, 158,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	(беруши, наушники).	вредного воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 159,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 159,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 159,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 159,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи КП	
Корпусное производство, 160,Электросварщик на	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в	Снижение вредного воздействия химического	постоянно	ОСи КП	

автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	воздухе рабочей зоны).	фактора			
Корпусное производство, 160,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 160,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 160,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 161,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 161,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

разряда					
Корпусное производство, 161,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 161,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 162,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 162,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 162,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство,	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного	постоянно	ОСН	

162,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда		воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 163,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 163,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 163,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 163,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 164,Электросварщик на автоматических и	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	

полуавтоматических машинах 5 разряда					
Корпусное производство, 164,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 164,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 164,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 165,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 165,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

Корпусное производство, 165,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КР	
Корпусное производство, 165,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КР	
Корпусное производство, 166,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КР	
Корпусное производство, 166,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КР	
Корпусное производство, 166,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСм КР	
Корпусное производство, 166,Электросварщ	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм	

ик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда				КП	
Корпусное производство, 167,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 167,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 167,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 167,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 168,Рубщик судовой 3 разряда	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство,	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного	постоянно	ОСН	

168,Рубщик судовой 3 разряда		воздействия вибрации локальной		КП	
Корпусное производство, 168,Рубщик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 168,Рубщик судовой 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 169,Рубщик судовой 3 разряда	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 169,Рубщик судовой 3 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 169,Рубщик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 169,Рубщик судовой 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 170,Рубщик судовой 3 разряда	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 170,Рубщик судовой 3 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	ОСН КП	
Корпусное производство, 170,Рубщик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	

Корпусное производство, 170,Рубщик судовой 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 171,Рубщик судовой 3 разряда	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 171,Рубщик судовой 3 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 171,Рубщик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 171,Рубщик судовой 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 172,Рубщик судовой 3 разряда	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 172,Рубщик судовой 3 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 172,Рубщик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 172,Рубщик судовой 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство,	Использовать наушники противошумные при работе с электро и пневмоинструментом	Снижение вредного	постоянно	ОСм	

173,Рубщик судовой 2 разряда		воздействия шума		КП	
Корпусное производство, 173,Рубщик судовой 2 разряда	Предусмортеть виброзащитные перчатки	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 173,Рубщик судовой 2 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 173,Рубщик судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 174,Машинист крана 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 175,Стропальщик 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 175,Стропальщик 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 175,Стропальщик 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 176,Газорезчик 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм КП	
Корпусное производство, 176,Газорезчик 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСм КП	
Корпусное	Для создания нормальных условий освещенности	Создание	IV кв. 2020г.	ЭМС	

производство, 176,Газорезчик 3 разряда	на рабочем месте предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	нормальных условий освещенности			
Электромонтажное производство, 177,Электромонтажник судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН ЭМП	
Электромонтажное производство, 177,Электромонтажник судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЭМП	
Электромонтажное производство, 178,Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОСН ЭМП	
Электромонтажное производство, 178,Слесарь механосборочных работ 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЭМП	
Электромонтажное производство, 178,Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН ЭМП	
Электромонтажное производство, 178,Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСН ЭМП	
Слесарно-механическое производство, 179,Мастер	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СМП	
Слесарно-механическое производство, 180,Слесарь механосборочных работ 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СМП	

Слесарно-механическое производство, 180,Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 181,Слесарь-судоремонтник 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 181,Слесарь-судоремонтник 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 182,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 182,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 183,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 183,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-	Соблюдать рациональную организацию рабочего	Снижение	постоянно	СИЗ	

механическое производство, 184,Трубопроводчик судовой 5 разряда	места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 184,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 185,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 185,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 186,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 186,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 187,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы,	Снижение вредного	постоянно	ОСН	

производство, 187,Трубопроводчик судовой 5 разряда	соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	воздействия шума		СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 188,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 188,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 189,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 189,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 190,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 190,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство,	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	СИЗ	

191,Трубопроводчик судовой 5 разряда		тяжести			
Слесарно-механическое производство, 191,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СМП	
Слесарно-механическое производство, 192,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СМП	
Слесарно-механическое производство, 192,Трубопроводчик судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СМП	
Слесарно-механическое производство, 193,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СМП	
Слесарно-механическое производство, 193,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СМП	
Слесарно-механическое производство, 194,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СМП	
Слесарно-механическое производство, 194,Трубопроводч	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СМП	

ик судовой 4 разряда					
Слесарно-механическое производство, 195,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 195,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 196,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 196,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 197,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 197,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 198,Трубопроводчик судовой 4	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	

разряда					
Слесарно-механическое производство, 198,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 199,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 199,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 200,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 200,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 201,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 201,Трубопроводчик судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	

Слесарно-механическое производство, 202,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 202,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 203,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 203,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 204,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 204,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 205,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	постоянно	ВСН	

механическое производство, 205,Трубопроводчик судовой 3 разряда	использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	вредного воздействия шума		СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 206,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 206,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 207,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 207,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 208,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 208,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим	Снижение вредного	постоянно	СИЗ	

производство, 209,Трубопроводчик судовой 3 разряда	труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Слесарно-механическое производство, 209,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 210,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 210,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 211,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 211,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 212,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм	

212,Трубопроводчик судовой 3 разряда	СИЗ.			СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 213,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 213,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 214,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 214,Трубопроводчик судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 215,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 215,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ВСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 216,Слесарь-	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	

монтажник судовой 5 разряда					
Слесарно-механическое производство, 216,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 217,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 217,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 218,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 218,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 219,Слесарь-монтажник судовой 5 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 219,Слесарь-монтажник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСм СИЗ	

судовой 5 разряда					
Слесарно-механическое производство, 220,Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 220,Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 221,Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 221,Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 222,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 222,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 223,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	

Слесарно-механическое производство, 223,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 224,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 224,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 225,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 225,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 226,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 226,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-	Соблюдать рациональную организацию рабочего	Снижение	постоянно	СИЗ	

механическое производство, 227,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Слесарно-механическое производство, 227,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 228,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 228,Слесарь-монтажник судовой 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 231,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 231,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОСи СИЗ	
Слесарно-механическое	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного	постоянно	СИЗ	

производство, 232,Токарь 5 разряда	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Слесарно-механическое производство, 232,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 233,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 233,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 234,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 234,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 235,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 235,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСН СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 236,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	

Слесарно-механическое производство, 236,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 237,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 237,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 238,Токарь 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЗ	
Слесарно-механическое производство, 238,Токарь 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОСи СИЗ	

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Силкин И. Н.	01. 10. 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Лысакова С. И.	01.10.2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОТиЗ		Кравчук Е. Е.	01.10.2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Инженер- экономист		Федосеева Н. С.	01. 10. 2020 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
специалист по ОТ		Нестеркова А. Ю.	01. 10. 2020
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1515		Лящук Дарья Викторовна	29.09.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)