

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Корпусное производство, 10. Мастер	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Отдел складского КП	
Корпусное производство, 11. Мастер	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	— " —	— " —	
Корпусное производство, 12. Газорезчик 4 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	— " —	— " —	
Корпусное производство, 12. Газорезчик 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Корпусное производство, 12. Газорезчик 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Отдел складского КП	
Корпусное производство, 13. Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— " —	— " —	
Корпусное производство, 13. Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КП	
Корпусное производство, 13. Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Отдел складского КП	

Корпусное производство, 13, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	нормативно	нормативно	
Корпусное производство, 14, Малир 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— 4 —	— 4 —	
Корпусное производство, 14, Малир 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	нормативно	нормативно	
Корпусное производство, 15, Малир 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормативно	нормативно	
Корпусное производство, 15, Малир 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	нормативно	нормативно	
Слесарно-механическое производство, 17, Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормативно	нормативно	
Слесарно-механическое производство, 17, Сборщик корпусов металлических	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	нормативно	нормативно	

судов 2 разряда						
Слесарно-механическое производство, 17, Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постмемико	Второе стандартное СКП		
Слесарно-механическое производство, 17, Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постмемико	Второе стандартное СКП		
Слесарно-механическое производство, 18, Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— « —	— « —		
Слесарно-механическое производство, 18, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постмемико	СКП		
Слесарно-механическое производство, 18, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	постмемико	Второе стандартное СКП		
Слесарно-механическое производство, 18, Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	— « —	— « —		

Слесарно-механическое производство, 20, Трубопроводчик судовой 2 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	<i>постепенно</i>	<i>выполн. своевременно</i>	
Слесарно-механическое производство, 20, Трубопроводчик судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постепенно</i>	<i>СМП</i>	
Слесарно-механическое производство, 21, Токарь-расточник 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия использовать регламентируемые перемены, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	<i>постепенно</i>	<i>выполн. своевременно</i>	
Слесарно-механическое производство, 22, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>« —</i>	<i>« —</i>	
Слесарно-механическое производство, 22, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постепенно</i>	<i>СМП</i>	
Слесарно-механическое производство, 22, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>постепенно</i>	<i>выполн. своевременно</i>	
Слесарно-механическое производство, 22, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>« —</i>	<i>« —</i>	
Слесарно-механическое производство, 22, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии	Снижение	<i>« —</i>	<i>« —</i>	

Механическое производство, 23, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	вредного воздействия химического фактора			
Слесарно- механическое производство, 23, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>нормативно</i>	<i>СМП</i>	
Слесарно- механическое производство, 23, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>нормативно</i>	<i>Вместе с защитными СМП</i>	
Слесарно- механическое производство, 23, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>— « —</i>	<i>— « —</i>	
Слесарно- механическое производство, 24, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>— « —</i>	<i>— « —</i>	
Слесарно- механическое производство, 24, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>нормативно</i>	<i>СМП</i>	
Слесарно- механическое производство, 24, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>нормативно</i>	<i>Вместе с защитными СМП</i>	
Слесарно- механическое	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного	<i>— « —</i>	<i>— « —</i>	

Производство, 24, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда		воздействия шума			
Слесарно- механическое производство, 25, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянное	оцениваемые СМП	
Слесарно- механическое производство, 25, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	СМП	
Слесарно- механическое производство, 25, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянное	оцениваемые СМП	
Слесарно- механическое производство, 25, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	— « —	— « —	
Слесарно- механическое производство, 26, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— « —	— « —	
Слесарно- механическое производство, 26, Слесарь- монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	СМП	
Слесарно- механическое производство,	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия	постоянное	оцениваемые СМП	

26, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда		Ультрафиолетового о излучения			
Слесарно-механическое производство, 26, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянное</i>	<i>Вреден складывание СМ ПП</i>	
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>— и —</i>	<i>— и —</i>	
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянное</i>	<i>СМ ПП</i>	
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>постоянное</i>	<i>Вреден складывание СМ ПП</i>	
Слесарно-механическое производство, 27, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>— и —</i>	<i>— и —</i>	
Слесарно-механическое производство, 28, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>— и —</i>	<i>— и —</i>	
Слесарно-механическое производство, 28, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянное</i>	<i>СМ ПП</i>	

Монтажник судовой 2 разряда					
Слесарно-механическое производство, 28, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>нестационарно</i>	<i>временно</i>	
Слесарно-механическое производство, 28, Слесарь-монтажник судовой 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 34, Машинист крана автомобильного 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>нестационарно</i>	<i>СТ и др</i>	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 35, Машинист крана 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 36, Машинист крана 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 37, Тракторист 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>	
Служба транспорта и эксплуатации	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить	Снижение вредного воздействия	<i>— " —</i>	<i>— " —</i>	

флота, 37, Тракторист 4 разряда	условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	вибрации общей			
Электро-монтажное производство, 38, Помощник мастера	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянное	Вместе снабжением 9мП	
Электро-монтажное производство, 38, Помощник мастера	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	9мП	
Электро-монтажное производство, 39, Электромонтажник судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянное	Вместе снабжением 9мП	
Электро-монтажное производство, 39, Электромонтажник судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	9мП	
Электро-монтажное производство, 40, Электромонтажник судовой 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	постоянное	Вместе снабжением 9мП	
Электро-монтажное производство, 40, Электромонтажник судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	9мП	
Электро-монтажное	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянное	Вместе снабжением 9мП	

Производство, 41, Электромонта жник судовой 3 разряда	соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	воздействия шума			
Электро- монтажное производство, 41, Электромонта жник судовой 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постепенно</i>	<i>ЭМП</i>	
Электро- монтажное производство, 42, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постепенно</i>	<i>вырастает постепенно ЭМП</i>	
Электро- монтажное производство, 42, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постепенно</i>	<i>ЭМП</i>	
Электро- монтажное производство, 42, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	<i>постепенно</i>	<i>вырастает постепенно ЭМП</i>	
Электро- монтажное производство, 42, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>— — — — —</i>	<i>— — — — —</i>	
Электро- монтажное производство, 43, Электромонтер по ремонту и	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	<i>— — — — —</i>	<i>— — — — —</i>	

обслуживанию электрооборудования 4 разряда				
Электро-монтажное производство, 43, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	не отмечено	ЭМП
Электро-монтажное производство, 44, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим СИЗ.	Снижение вредного воздействия шума	не отмечено	Внуде ешбмелене ЭМП
Электро-монтажное производство, 44, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	не отмечено	ЭМП

Дата составления: 30.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Силкин Илья Николаевич

(ФИО)

25.05.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОТИЗ

(должность)

(подпись)

Голотин Сергей Андреевич

(ФИО)

25.05.18

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Лысакова Светлана Ивановна

(ФИО)

25.05.18

(дата)

Специалист по охране труда	Власов Анатолий	
(должность)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Георгиевич	25.05.18
(должность)	(ФИО)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	Нестеркова Алла Юрьевна	25.05.18
	(подпись)	(дата)
660	Головина Татьяна	25.05.18
(№ в реестре экспертов)	Николаевна	(дата)
	(ФИО)	