

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4			
					3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Рабочие места (ед.)	12	12	0	1	5	6	0	0	0	10		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12	12	0	1	5	6	0	0	0	0		
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		напряженность трудового процесса																					
		химический	биологический	аэрозолей вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	неонизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Электромонтажное производство																							
1	Электросварщик ручной сварки 3 разряда	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
2	Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Начальник ОТиЗ
(должность)


(подпись)

Кравчук Елена Евгеньевна
(ФИО)


(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1134


(подпись)

Захарова Марина
Валентиновна
(ФИО)

11.03.2020
(дата)

(№ в реестре экспертов)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Электромонтажно-сварочное производство, 1, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЭМП оснабжение	
Электромонтажно-сварочное производство, 1, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	ЭМП	
Электромонтажно-сварочное производство, 1, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	— « —	ЭМП оснабжение	
Электромонтажно-сварочное производство, 1, Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	— « —	— « —	
Электромонтажно-сварочное производство, 2, Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления 5 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	ЭМП	
Слесарно-механическое производство, 4, Слесарь-	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— « —	— « —	

судоремонтник 2 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Слесарно-механическое производство, 4, Слесарь-судоремонтник 2 разряда			постоянно	СМП раскормление	
Слесарно-механическое производство, 5, Токарь 6 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СМП	
Слесарно-механическое производство, 5, Токарь 6 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, беруши).	Снижение вредного воздействия шума	— и —	СМП раскормление	
Слесарно-механическое производство, 6, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— и —	— и —	
Слесарно-механическое производство, 6, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СМП	
Слесарно-механическое производство, 6, Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, беруши).	Снижение вредного воздействия шума	— и —	СМП раскормление	
Слесарно-механическое производство, 6, Сборщик	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового	— и —	— и —	

корпусов металлических судов 4 разряда	о излучения			
Слесарно-механическое производство, 7, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СМП вспомогательные	
Слесарно-механическое производство, 7, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СМП	
Слесарно-механическое производство, 7, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Снижение вредного воздействия шума	— и —	СМП обработка	
Слесарно-механическое производство, 7, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	— и —	— и —	
Слесарно-механическое производство, 8, Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Снижение вредного воздействия химического фактора	— и —	— и —	
Слесарно-механическое производство, 7, Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Снижение вредного воздействия химического фактора	— и —	СМП	

8,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	тяжести				
Слесарно-механическое производство, 8,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	пострадало	смер	всмабтание	
Слесарно-механическое производство, 8,Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда	Снижение вредного воздействия шума	и	и		
Корпусное производство, 9,Машинист крана 6 разряда	Снижение вредного воздействия тяжести	и	кп		
Корпусное производство, 10,Стропальщик 5 разряда	Снижение вредного воздействия химического фактора	и	кп	всмабтание	
Корпусное производство, 10,Стропальщик 5 разряда	Снижение вредного воздействия тяжести	и	кп		
Энерго-механическая служба, ремонтно-механический участок,	Снижение вредного воздействия тяжести	и	эмс		

11,Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Выдавать и контролировать применение антифонов (беруши, берушки).	Снижение вредного воздействия шума			
Энерго-механическая служба, ремонтно-механический участок, 11,Электросварщик ручной сварки 4 разряда			постоянное	7мс ослабление	
Энерго-механическая служба, ремонтно-механический участок, 11,Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения применять СИЗ	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	— и —	— и —	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 12,Монтажник строительных лесов и подмостей 3 разряда	Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).	Снижение вредного воздействия химического фактора	— и —	СТ и 2Ф ослабление	
Служба транспорта и эксплуатации флота, 12,Монтажник строительных лесов и подмостей 3 разряда	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	— и —	СТ и 2Ф	

Дата составления:

11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Силкин Илья Николаевич

(ФИО)

(дата)

27.03.2020.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Лысакова Светлана
Ивановна

(ФИО)

27.03.2020

(дата)

Инженер-экономист

(должность)

(подпись)

Федосеева Наталья
Сергеевна

(ФИО)

27.03.2020.

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Нестеркова Алла Юрьевна

(ФИО)

27.03.2020

(дата)

Начальник ОТиЗ

(должность)

(подпись)

Кравчук Елена Евгеньевна

(ФИО)

27.03.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1134

Захарова Марина
Валентиновна

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

11.03.2020

(дата)